

# Hippolyte


## Pas à Pas FE invisible /parementure

### Etape 03


- Epingler les dos, endroit contre endroit, en débutant par le bas via la ligne milieu dos. Laisser 30 cm ouvert pour la FE en haut.
- Assembler la partie haute de la jupe dans la continuation de la couture précédente avec un point et fil de bâti.
- Piquer les parties épinglées.
- Ecarter les coutures au fer.



- Ecarter les coutures au fer. Coller une bande d'adhésif double face sur les marges écartées sur 30 cm depuis le repère FE.
- Bien positionner la FE, endroit contre endroit, sur vos marges et presser fort pour qu'elle adhère bien au double face.



- Ouvrir votre FE et ôter le fil de bâti. Piquer avec le pied de biche approprié à ras des griffes de la FE, des 2 cotés : **tissu endroit et FE envers face à vous, du haut vers le bas**. Déplacer le curseur de la FE pour faciliter le passage du pied.
- Fermer la FE et effectuer un point de maintien horizontal en fin de FE. Veiller à piquer sous l'arrêt métal.





- Fermer la FE et effectuer un point de maintien horizontal en fin de FE. Veiller à piquer sous l'arrêt métal.



### Etape 05

- Epingler la parementure au haut de la jupe, endroit contre endroit, en faisant coïncider milieu devant et repères couture des côtés.
- Piquer puis écarter les marges de couture au fer. Epingler les extrémités du milieu dos, endroit contre endroit, le haut de la FE en sandwich, entre parementure et jupe.



- Piquer.
- Cranter les angles et retourner la parementure vers l'intérieur du vêtement.
- Repasser soigneusement pour bien placer la parementure et épingler jupe et parementure ensemble.

